

曲靖富马工贸有限公司

“6·23”高处坠落事故整改和防范措施

落实情况评估报告

2022年6月23日9时30分许，曲靖富马工贸有限公司在停产期间对锅炉房屋顶瓦面进行修缮时，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失134万元。事故发生后，麒麟区人民政府成立事故调查组，开展了事故调查，事故调查报告经区人民政府批复同意执行。

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和《曲靖市安全生产委员会办公室关于生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作实施方案的通知》（曲安办〔2022〕30号）要求，2023年6月6日，麒麟区安委办牵头成立了曲靖富马工贸有限公司“6·23”高处坠落事故整改和防范措施落实情况评估工作组（以下简称“评估组”），对事故整改和防范措施落实情况进行评估。

一、评估工作组织及开展情况

为做好事故防范和整改措施落实情况评估工作，区安委办印发了《曲靖市麒麟区安全生产委员会办公室关于开展2022年5起一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估的通知》（麒区安办〔2023〕14号），成立了由麒麟区安委办主任、区应急管理局局长任组长，区应急管理局、区工业和信息化局、麒麟工业园区管委会、区能源局等部门有关人

员、相关安全专家为组员的事事故整改和防范措施落实情况评估组。对照《曲靖富马工贸有限公司“6·23”高处坠落事故调查报告》，采取听取汇报、调阅事故原始档案、查阅相关文件资料和现场核查的方式，检查了对事故责任单位和责任人员的处罚落实情况，以及事故整改和防范措施落实采取的具体举措、工作成效。评估组通过资料审查、现场核查、听取汇报、补充核查、反馈意见、讨论研究，形成了以下评估意见。

二、事故责任追究落实情况

（一）有关责任单位的处罚落实情况

由麒麟区应急管理局给予曲靖富马工贸有限公司相关责任单位行政处罚，行政罚款还有部分未缴纳，由应急管理部门按照相关法律法规督办缴纳。

（二）曲靖富马工贸有限公司相关责任人处罚情况

由麒麟区应急管理局给予曲靖富马工贸有限公司相关责任人行政处罚，行政罚款还有部分未缴纳，由应急管理部门按照相关法律法规督办缴纳。

三、事故防范整改落实情况

（一）曲靖富马工贸有限公司认真吸取事故教训，组织开展了事故分析专题会议，认真分析自身存在的问题；重新制定安全管理制度，建立完善了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范建立隐患排查治理台账，定期开展了自检自查；加强外包工程、零星项目、外来务工人员的安全管理；严格落实公司全员安全生产责任制，层层签订安

全生产责任书；制定了安全生产管理考核办法，落实全员考核；进一步加强了员工教育培训，积极组织员工岗前三级安全教育培训，制定了安全常识手册和风险辨识手册，定期组织员工学习岗位安全操作规程和安全技能。

（二）行业主管部门区应急管理局按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，及时下达《行政强制措施决定书》，责令企业限期整改；属地越州镇党委政府在事故发生后，积极协调事故善后工作，维护社会稳定，安抚死者家属情绪，对隐患的整改及日常安全生产情况开展了督查检查，并下达了相应的督查检查文书。

（三）区安委办及时组织各有关职能部门对同类企业进行了事故通报和安全警示培训，要求各有关职能部门督促企业进一步完善各项安全生产规章制度，建立健全安全生产管理台账，制定并切实落实安全作业规程，把安全责任层层落实到岗、到人，营造层层管安全、人人抓安全的良好工作习惯，把别人的事故当做自己的教训，视别人的违章作为自己的警示，有效杜绝生产安全事故的发生。

四、评估总体情况及结论

从事故整改措施落实总体情况看，评估组认为，曲靖富马工贸有限公司按照《曲靖富马工贸有限公司“6·23”高处坠落事故调查报告》提出的事故整改和防范措施要求，落实了相关措施，整改落实情况已上报。但该企业及相关责任人未在规定时间内缴纳行政处罚罚款，事故责任追究不及时。

五、下步工作措施建议

（一）曲靖富马工贸有限公司要从思想上高度重视事故防范措施的整改，进一步健全和完善各项安全生产管理制度和操作规程，加强员工的安全教育培训，强化承包商的资质审查、承包商作业过程安全生产管理，认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制要求；加强全员安全生产责任制的落实和考核，加强特殊危险作业（吊装、高处、动火、临时用电、受限空间等）的安全监督管理，开展多种方式、各类人员的警示教育培训。严格落实行政处罚决定，及时上缴行政处罚罚款，及时整改评估组提出的问题和不足。

（二）越州镇党委政府及相关部门要加强对辖区内各行业安全监管，推进辖区企业主体责任落实，要不断完善安全生产责任体系，健全完善企业安全生产管理制度；强化企业主要负责人的第一责任人法定责任；加强日常安全警示教育；组织开展安全生产风险分级管控，持续推进常态化安全隐患排查治理；加大安全投入，提高企业应急处置能力；

（三）区应急管理局要进一步加强行政责任追究力度，按照法律法规要求，采取联合惩戒和司法手段督促企业及相关责任人尽快落实行政处罚决定。

曲靖富马工贸有限公司“6·23”高处坠落事故
整改和防范措施落实情况评估工作组